

MEZGLS 13
JUMTIŅA PIESLĒGUMS PIE FASĀDES



Sienas sastāvs S-1

Esošā ēkas ārsiena	
Esošās ēkas ārsienas līdzināšana ar BOLIX līmjavu (vai ekvivalents)	10-20 mm
Siltumizolācija Rockwool FRONTROCK SUPER [λ_D≤0,036 W/(mK)] (vai ekvivalents)	200 mm
Stiklašķiedras siets BOLIX (vai ekvivalents)	
Dubultā armējuma kārta	
Masā tonēts gatavais dekoratīvais silikona apmetums BOLIX (vai ekvivalents)	2 mm

MEZGLS 14
IEEJAS PAGRABSTĀVĀ JUMTIŅA PIESLĒGUMS PIE FASĀDES



Jumta sastāvs J-1

Jumta segums gludais Valcprofils (Ruukki vai ekvivalents), 0,5 mm, Pural pārklājums, tonis RR32, min. cinka daudzums 275 g/m^2
Jumta seguma latojums 25x100 mm no kalibrētiem dēļiem, solis 150 mm
Koka latas pretkondensāta plēves stiprināšanai 25x50 mm
Pretkondensāta plēve
Esošas koka spāres

Piezīmes:

1. Izmantot 2. šķiras kokmateriālu, impregnācijas klase - 2.
2. Pēc nepieciešamības nomainīt bojātās jumta koka konstrukcijas.
3. Visus materiālus iestrādāt atbilstoši materiālu ražotāju tehnoloģiskajām rekomendācijām.
4. Visus materiālus var izvēlēties ekvivalentus.
5. Griezumu A-A, griezumu B-B skatīt lapās AR-8 un AR-9.
6. Visus izdedžus no bēniņu grīdas izvākt pirms siltināšanas.
7. Izmantot tikai sertificētas siltuma izolāciju sistēmas, kas atbilst ETAG 004.

Projektētājs: SIA "Komerceveiksmes" REĢ.NR. 40003225811 Lielvārdes iela 42 - 2, Rīga, LV-1006			Ierosinātājs: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS", reģ. Nr. 44103022271 Semināra iela 2A, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201					
Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana, "Lazdukalni", Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads, LV-4731			Rasējums: Mezgls 13 jumtiņa pieslēgums pie fasādes, Mezgls 14 ieejas pagrabstāvā jumtiņa pieslēgums pie fasādes				Mērogs: 1:10	Rasējuma Nr.: AR-22
Būvprojekta daļas vadītājs		Izstrādātājs		Pasūt. Nr.	Arhīva Nr.	Stadija	Marka	Datums / Lapa/Lapas
I.Bite		K.Bušs		Lazduk22/08/24	plans.dwg	PR	AR	07.08.2024