






M 1:20

Margas stats 1




Margas stats 2

M 1:20

D2

M 1:5



PIEZĪMES:

Detaļas 1, stiprināt pie betona pamata ar enkurdībeļiem d10 un d12, L=100 mm.

Margas stats 1

N.p.k.	Elements	Materiāls	Skaits	Garums (m)	Diametrs (mm)	Biezums (mm)	Blīvums	Mat. laukums (mm2)	Masa (kg)	Urb. sk.	KOPĀ (kg)
1	St_marga1	1.0037 (S235JR)	10	1.10	42.4	3	7800.0	262996.2	4.1		41
2	Mar_D1	1.0037 (S235JR)	10			4	7800.0	29925.3	0.4	3	4
3	Mar_D2	1.0037 (S235JR)	10			4	7800.0	3088.4	0.08		0.8

Margas stats 2

N.p.k.	Elements	Materiāls	Skaits	Garums (m)	Diametrs (mm)	Biezums (mm)	Blīvums	Mat. laukums (mm2)	Masa (kg)	Urb. sk.	KOPĀ (kg)
1	St1_marga2	1.0037 (S235JR)	1	0.843	42.4	3	7800.0	200988.7	3.1		3.1
2	Mar_D1	1.0037 (S235JR)	1			4	7800.0	15689.2	0.2	2	0.2

Marga un režģojums

N.p.k.	Elements	Materiāls	Skaits	Garums (m)	Diametrs (mm)	Biezums (mm)	Blīvums	Mat. laukums (mm2)	Masa (kg)	KOPĀ (kg)
1	Marga1	1.0037 (S235JR)	1	9.22	42.4	3	7800.0	2191143.6	165.5	
2	Režģ_mar 1	1.0037(S235JR)	2	9.00	26.9	2.5	7800.0	1363826.1	65.6	131.2

Izstrāde	Vārds, uzvārds	Par.	Sert. Nr.	Datums
BPDV	Ilgvars Štāls		3-02054	12/09/2021
Rasēja	Ilgvars Štāls		3-02054	12/09/2021

SCW constructions
Vien. reģ. Nr. 42103068673,
Būvkom. reģ. Nr. 13125
Atmodas iela 29-1, Aizpute, LV3456

PROFESIONĀLĀS APDROŠINĀŠANAS Nr.LV21-L4-00000375-8

Būvprojekts: Sporta centra stadiona tiesnešu mājas pamatu pastiprināšana, ieejas laukuma un kāpņu pārbūve, Aizputē

Būvniecības ierosinātājs: DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģistrācijas Nr.90000058625

Adrese: Saules iela 8, Aizpute, Dienvidkurzemes novads

Rasējums: Pandusa margu konstrumcija. Materiālu specifikācija.

Būves kad.apz.	Līguma Nr.	Stadija
64050040075	DKN/2021/3.38./663-PAK	BP
MĒROGS 1:75	Lapas formāts A3	Lapa BK-13