


Režģogs 1






Režģogs 2




M 1:20



Poz.3, d16, s200mm


M 1:20



Poz.2, d8, s200mm


Režģogs 1

N.p.k.	Elements	Materiāls	Skaits	Blīvums	Masa (kg)	Tilpums (m3)
1	Režģogs 1	C30/37	1	2500.0	3780.0	1.51




Poz.3, d16, s200mm

M 1:20



Poz.2, d8, s200mm

M 1:20



Stiegrojums režģogs 1

N.p.k.	Elements	Materiāls	Skaits	Solis (mm)	Garums (m)	Masa (kg)	KOPĀ (kg)
1	St. d25	B500B	4		8.29	32.0	128
2	Aptvere d8	B500B	42	200	1.78	0.58	24.36
3	St_d16_2	B500B	31	200	1.63	2.5	77.5

Režģogs 2

N.p.k.	Elements	Materiāls	Skaits	Blīvums	Masa (kg)	Tilpums (m3)
1	Režģogs2	C30/37	1	2500.0	3060.0	1.22

Stiegrojums režģogs 2

N.p.k.	Elements	Materiāls	Skaits	Solis (mm)	Garums (m)	Masa (kg)	KOPĀ (kg)
1	St. d25-2	B500B	4		6.70	25.8	26.8
2	Aptvere d8-2	B500B	34	200	1.52	0.49	51.68
3	St_d16	B500B	34	200	1.43	2.2	48.62

PIEZĪMES:

1. Režģoga 1, stiegru [Poz.3] ielīmēšanai esošajā pamatā izmantot "HILTI" līmi "HIT-HY 200 injection mortar".

Izstrāde	Vārds, uzvārds	Par.	Sert. Nr.	Datums
BPDV	Ilgvars Štāls		3-02054	12/09/2021
Rasēja	Ilgvars Štāls		3-02054	12/09/2021

Būvprojekts: Sporta centra stadiona tiesnešu mājas pamatu pastiprināšana, ieejas laukuma un kāpņu pārbūve, Aizputē

Būvniecības ierosinātājs: DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģistrācijas Nr.90000058625

Adrese: Saules iela 8, Aizpute, Dienvidkurzemes novads

Rasējums: Režģogu 1, 2 konstrumcija. Materiālu specifikācija.

SCW constructions
Vien. reģ. Nr. 42103068673,
Būvkom. reģ. Nr. 13125
Atmodas iela 29-1, Aizpute, LV3456
PROFESIONĀLĀS APDROŠINĀŠANAS Nr.LV21-L4-00000375-8

Būves kad.apz.	Līguma Nr.	Stadija
64050040075	DKN/2021/3.38./663-PAK	BP
MĒROGS 1:50	Lapas formāts A3	Lapa BK-8