

SKATAKU UN GŪLIJU LŪKU IZBŪVE

DŪLIJU UZSTĀDĪŠANA VIRSMĀS AR BRUĢA SEGUMU




GŪLIJU UZSTĀDĪŠANA VIRSMĀS AR ASFALTA SEGUMU




SEGUMU ATJAUNOŠANA


SEGUMA ATJAUNOŠANAS ROBEŽA




ZĀLĀJA ATJAUNOŠANA




AKAS VĀKA IZBŪVE UZ BRUĢĒTIEM CEĻIEM



AKAS VĀKA IZBŪVE UZ ASFALTĒTIEM CEĻIEM



DZELZSBETONA ELEMENTU VĀKU UZSTĀDĪŠANA IZBŪVEI ZAĻAJĀ ZONĀ



PIEZĪMES:

1. Skataku un gūliju augstuma atzīmes skatīt garenprofilos, kā arī projekta GP daļā, nepieciešamības gadījumā pecizēt būvniecības laikā.
2. Skataku un gūliju iebūvi veikt ievērojot attiecīgo skataku iebūves tehnoloģiju.

Izpildītājs:	SIA "ASKELUM" *Reģ.Nr. 42403046088* *Būvkomersanta reģ.Nr. 15317* *"Kalnāji", Kolna Ančupāni, Vērēmu pag., Rēzeknes nov.* *Tel.: 28652775* *et-projekts@inbox.lv*	*Pasūtītājs:*	***SIA "RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS"*** *Reģ. Nr. 40003215461* *Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne, LV-4601*

Amats:	*Vārds, uzvārds:*	*Paraksts:*	*Datums:*
LKT sadaļas vad. Sert.Nr. 3-01470	Iveta Svikša		23.11.2022.
Izstrādāja	Jānis Laizāns		23.11.2022.

Objekts:	*Pasūtījuma numurs:*	RN 2020/05/ASK	
"Teritorijas labiekārtošana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Lubānas ielā 7, Rēzeknē"	*Mērogs:*	B/M	
Rasējums:	*Marka:*	*LKT*	
Skataku un gūliju lūku izbūve. Seguma atjaunošana.	*Stadija:*	*Lapa:*	*Lapas Nr.*
	BP	*LKT-4*	