

Ugunsdrošības pasākumu pārskats.

Kubalu skola ir gandrīz 185 gadus veca ēka un tai piešķirtais valsts nozīmes vēstures pieminekļa statuss (valsts aizsardzības Nr. 95) nosaka pārbūves risinājumu ierobežojumus.

Dundagas novada būvvalde Kubalu skolas – muzeja restaurācijai 2015. gada 7. decembrī izdeva būvatļauju Nr. 15-5/15-61, un 2017. gadā tika izstrādāts un akceptēts būvprojekts.

2017. gadā izstrādātais būvprojekts ēkas īpašnieka finanšu iespēju ietelmē 2019. gadā sadalīts divās kārtās, tomēr arī projekta realizācijas sadalījums divās kārtās līdz šim nav palīdzējis, un laikā kopš 2019. gada, kad tika izveidotas divas projekta kārtas, ēkas īpašniekam tā arī nav izdevies piesaistīt finansējumu ēkas atjaunošanai.

Domājot par kultūras mantojuma saglabāšanas iespējām, 2026. gadā Talsu novada pašvaldība sastādījusi Projektēšanas uzdevumu projektēšanas un būvniecības dokumentācijas izstrādei “Kubalu skolas – muzeja skolas restaurācija”, tajā nosakot, ka būvdarbi tiks organizēti 4 (četrās) būvdarbu kārtās.

Lai sasniegtu potenciālajiem atbalsta devējiem vēlamu atjaunošanas darbu rezultātu, Projektēšanas uzdevumā noteiktās būvdarbu kārtu robežas projektēšanas darbu gaitā nedaudz koriģētas.

Ugunsdrošības pasākumu pārskatā aprakstīta ēka kopumā, neatkarīgi no būvdarbu sadalījuma kārtās.

Šī Ugunsdrošības pasākumu pārskata uzdevums ir, ņemot vērā objekta arhitektūras kvalitāti, vēsturiskā plānojuma īpatnības un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes prasības, kā arī likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” minēto, izstrādāt, noteikt, aprakstīt un pamatot ugunsdrošības pasākumus un priekšlikumus ēkas ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanai, lai tās atjaunošanas un restaurācijas gaitā un rezultātā nodrošinātu objekta ugunsizsardzību atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un citām spēkā esošo normatīvo aktu un būvprojektēšanai piemērojamo standartu prasībām.

Lai saglabātu ēkā esošās kultūrvēsturiskās vērtības (plānojumu, telpisko risinājumu, arhitektūras detaļas un konstrukcijas), pamatojoties uz Būvniecības likuma 9¹ panta 6. sadaļu, kurā minēts, ka būves restaurācijas procesā, paredzot nolietotojus būves elementus un konstrukcijas nomainīt pret būvizstrādājumiem, kuri nodrošinās vismaz līdzvērtīgas ekspluatācijas vai tehniskās un fizikālās īpašības salīdzinājumā ar tām īpašībām, kurām sākotnēji atbilda nomaināmie būves elementi vai konstrukcijas, pieļaujamas atkāpes no būvnormatīvu tehniskajām prasībām, neparedzot alternatīvos tehniskos risinājumus.

Lai saglabātu ēkas kultūrvēsturisko vērtību, pamatojoties uz Būvniecības likuma 9¹ panta 4. punktu, izstrādājot būvprojektu, pieļautas atkāpes no būvnormatīvu tehniskajām prasībām, kuras:

- neattiecas uz būves mehāniskas stiprības un stabilitātes prasībām;
- nepasliktina būves esošo stāvokli.

Restaurējot Kubalu skolu, pieļautas sekojošas atkāpes no būvnormatīva LBN 201-15:

- saglabāti esošo durvju izmēri (platums un augstums) - durvju brīvais platums lielākajai daļai durvju ir 88 – 89 cm, daļai durvju brīvais augstums ir mazāks par 2 metriem (1,85-2,0 m);
- saglabāti durvju vēršanās virzieni – daļa durvju veras pretēji evakuācijas virzienam;

-saglabāts durvju aprīkojums – durvis evakuācijas izejās nav plānots aprīkot ar pašaizvēršanās mehānismiem;

-saglabātas esošās kāpnes uz bēniņiem – kāpņu laida platums ir 102 cm, kāpņu slīpums ir lielāks par 1:1 (ir 1:1,4), pakāpiena platums ir mazāks par 25 cm (15cm virsskatā, kopīgais – 28cm).

Vienlaikus pieļauta arī zemāk minētā atkāpe no LVS CenTS 54-14 p.A.5.3.8.a.:

-sanitārajās telpās ar mitrajiem procesiem un atkritumu urnām tajās netiek paredzēta UAS detektoru uzstādīšana.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 9¹ panta 6. punktu, atkāpes no būvnormatīvu tehniskajām prasībām pieļautas, neparedzot alternatīvos tehniskos risinājumus un nesaskaņojot tās ar valsts un pašvaldības institūcijām.

Ugunsdrošības pasākumu pārskats izstrādāts uz 7 (septiņām) lapām un iekļauts būvprojektā.

Būves apraksts un ugunsdrošības raksturlielumi

Ēku arī turpmāk plānots lietot muzeja funkciju nodrošināšanai.

Atbilstoši būvniecības procesam Kubalu skolas ēka pieskaitāma pie II grupas.

Ēkā nav plānots un nebūs iespējams vienlaikus uzturēties vairāk par 100 cilvēkiem.

Ēka pieder pie IV lietošanas veida būvēm - publiska rakstura ēka, kura tiek izmantotas publiskiem pasākumiem - muzejs.

Saskaņā ar tehniskās inventarizācijas lietu ēkā ir 4 (četras) telpu grupas:

001 – dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupa – 54,4 m²;

002 – dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupa – 30,0 m²;

003 – muzeja telpu grupa pirmajā stāvā – 297,1 m²;

muzeja telpus grupa bēniņu stāvā – 88,7 m²;

901 – koplietošanas telpu grupa – 25,1 m²;

902 – koplietošanas telpu grupa – 10,6 m²

Turpmāk muzeja vajadzībām plānots lietot visu ēku.

Ēka, kurā iekārtots muzejs, sākotnēji bijusi vienkārša ēka ar neizbūvētiem bēniņiem. Pārbūves rezultātā ēkas bēniņos austrumu galā jau 19. gs. otrajā pusē - E. Dinsberga laikā izbūvēts dzīvoklis. Pārējie bēniņi ir neizbūvēti.

Ēkai ir laukakmeņu mūra pamati. Sienas būvētas guļbūves konstrukcijās, atsevišķi iekšsienu fragmenti mūrēti no māla pilnķieģeļiem kaļķu javā. Pārsegumi veidoti no koka sijām un dēļiem, kas no telpas griestu puses apmesti.

Ēkas pirmais stāvs ar bēniņu stāvu ēkas vidū savienots ar koka kāpnēm.

Ēka tiek apsildīta, kurinot krāsnis. Kurināmais – malka.

Domājot par vēsturiskās koka ēkas ugunsdrošību, muzeja krājuma saglabāšanas apstākļiem un vienlaikus arī par muzeja uzturēšanas izmaksu optimizāciju ilgtermiņā, telpu apsildes jautājumi risināti atšķirīgi no 2017. gadā izstrādātā būvprojekta.

Savulaik (2017. gadā) bija plānota ēkas apsilde, būvējot jaunas malkas apkures krāsnis, taču tolaik dienesta dzīvokļos mītošās personas varēja veikt kurināšanu arī brīvdienās. Šobrīd, kad dienesta dzīvokļi vairs netiek apdzīvoti, lai nodrošinātu darbam un krājuma saglabāšanai nepieciešamos apstākļus, muzeja telpu kurināšana sagādā lielu papildus slodzi muzeja darbiniekiem gan darba dienās, gan brīvdienās. Tā kā esošās krāsnis nenodrošina vajadzīgo siltumu, darba kabinetā papildus tiek lietoti elektriskie radiatori.

Vēsturiskās krāsnis ēkā nav saglabājušās. Vienlaikus jāatzīst, ka esošo malkas krāšņu izskats nav atbilstošs atjaunojamajam ēkas tēlam, bet daļa no krāsnīm ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. 2017. gadā izstrādātajā būvprojektā vairākas krāsnis bija plānots nojaukt, bet pārējās pārbūvēt tā, lai tās iegūtu kultūras mantojuma vietai atbilstošu izskatu, tehnisku drošību un konkrētajai telpai nepieciešamo sildjaudu.

Izvērtējot krāšņu atjaunošanai un pārbūvei nepieciešamo investīciju apjomu un turpmāk ekspluatācijas laikā ieguldāmos resursus, 2026. gadā izstrādātajā būvprojektā telpu apsildei plānots izmantot gaiss-ūdens dalītā tipa siltumsūkņus.

Krāsnis nav plānots atjaunot.

Ēkas augstākā stāva atzīme nav augstāka par 8 metriem.

Ēkas plānotā ugunsnoturības pakāpe – U3.

Ēku nav plānots sadalīt atsevišķos ugunsdrošības nodaļījumos.

Ēkas kopējā platība, ierēķinot arī neapbūvēto bēniņu platību, ir 749,4 m², tā ir vairāk kā divas reizes mazāka par šāda lietošanas veida būvēm pieļaujamo viena ugunsdrošības nodaļījuma platību.

Iepriekš minētā plānotā ugunsnoturības pakāpe U3 šāda lietošanas veida ēkai pieļauj 1600 kv.m lielu viena ugunsdrošības nodaļījuma platību.

Generālpplāna ugunsdrošības risinājumi

Restaurējamā skolas- muzeja skolas ēka ir brīvstāvoša. Gruntsgabalā, uz kura atrodas skolas ēka, ir mūra konstrukcijās būvēta saimniecības ēka un koka konstrukcijās būvēts malkas šķūnis. Gan mūra saimniecības ēkas, gan malkas šķūņa ugunsnoturības pakāpe ir U3.

Piebraukšana gruntsgabalam nodrošināta pa esošu grantētu pagasta nozīmes piebraucamo ceļu. Piebrauktuvei ir pietiekams platums un tai ir nodrošināta arī pietiekama izturība, kas atbilst ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas radītai slodzei.

Lai muzeja ēkas nodrošinātu ar ūdeni ārējai ugunsdzēsībai, savulaik aiz saimniecības ēkas izrakts dīķis. Ūdens ņemšanas vieta nav iekārtota. Dīķa rakšanas laikā tā ūdens ietilpība bija plānota aptuveni 150 m³.

Iespējams, kopš izrakšanas dīķis aizaudzis...aizbiris vai citādi zaudējis savu apjomu. Projektā paredzēts dīķi pagarināt gar saimniecības ēku par ~15 metriem austrumu virzienā un iztīrīt, un izrakt vēl tik daudz grunts, lai ūdens apjoms, atskaitot dīķa aizsalšanu 50 cm dziļumā, būtu vismaz 110 - 115 kub. metri.

Vienlaikus jāatzīmē, ka skolas ēkas degšanas gadījumā piekļuve dīķim nebūtu iespējama, jo ceļš uz dīķi ved cieši gar ēku, bet cita ceļa nav.

2017. gadā izstrādātais būvprojekts paredzēja iekārtot ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas, uzstādot 2 (divas) savstarpēji savienotas un ar esošo dīķi ar paštecības ūdensvadu savienotas grodu akas autoceļa tuvumā (apm 10 m). Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas akas plānotas ugunsdrošā attālumā no muzeja

ēkām – nedaudz tālāk par 30m no skolas ēkas. No dīķa līdz ūdens ņemšanas vietām paredzēts ieguldīt cauruli De/Di315/276, pa kuru ūdens ar ātrumu $v=0.747\text{m/s}$ uguns dzēšanai pienesīs 52,8 l/s, kas ir par 32,8 l/s vairāk kā to paredz normatīvs.

2017. gadā plānotie ugunsdzēsības ūdensapgādes uzlabošanas darbi līdz šim nav veikti, taču šos ar ugunsdzēsības ūdens apgādi saistītos darbus vēlams veikt kāda cita finansējuma projekta ietvaros, tādējādi nesamazinot ēkas atjaunošanas un restaurācijas darbiem nepieciešamās izmaksas.

Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām

Būvkonstrukciju ugunsizturība ugunsnoturības pakāpes U3 būvēm netiek normēta.

Būvizstrādājumu minimālā ugunsreakcija ugunsnoturības pakāpes U3 būvēm netiek normēta.

Lai uzlabotu ēkas ugunsdrošību, saskaņā ar MK 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" jāveic regulāra visu skursteņu pārbaude. Ja sertificēts skursteņslauķis pārbaudes aktā norādīs uz trūkumiem, tad tie jānovērš, nepieciešamības gadījumā skursteņi jāpārmūrē. Starp esošajām pārseguma sijām skursteņi mūrējami tā, lai to kanāli atrastos iespējami tālu no pārseguma konstrukcijām. Papildus drošībai dūmkanāli jāaprīko ar nerūsējošā tērauda čaulām, t.s. 'olām' – čaulām ar olveida šķērs griezumu. Dūmkanālu tīrīšanai iebūvējamas tīrīšanas lūkas skursteņu pakājē. Skursteņi bēniņu stāvā nobalsināmi ar gaišu degtnespējīgu krāsu (A1). Piekļuve skursteņu 'galvām' paredzēta no āra – pa pieslienamām kāpnēm līdz dzegai un tālāk pa jumta korē ieāķējamām kāpnēm līdz korei un attiecīgajai skursteņa 'galvai'. Lai koku lapas, aizķeroties aiz kāpnēm un trūdot, ne bojātu jumta segumu, nav paredzēts šādas kāpnes uz jumta turēt pastāvīgi. Attālums no dūmvada iekšējās virsmas līdz degtspējīgai konstrukcijai ir vismaz 380 mm. Attālums no dūmvada iekšējās virsmas līdz grūti degtspējīgai konstrukcijai ir vismaz 250 mm.

Uguns aizsardzības risinājumi

Ugunsgrēka bīstamo faktoru atklāšanai un objektā esošo cilvēku apziņošanai, kā arī trauksmes signāla par ugunsgrēka izcelšanos pārraidei uz dežūrtelpu ar diennakts dežūrējošo personālu.

Signāldevējus paredzēts uzstādīt ēkas pirmajā stāvā, jumtā izbūvētajā stāvā un arī neizbūvētajos bēniņos.

Ēkai ir izbūvēta zibens aizsardzības sistēma un zemējuma kontūrs. Projekta ietvaros paredzēts demontēt esošo zibens aizsardzības kontūru un pēc jumta seguma nomaiņas un fasādes atjaunošanas to uzstādīt no jauna. Plānots izmantot esošās pievienojuma vietas pie zemējuma kontūra, pirms pievienošanas pārbaudot zemējuma pretestību. Nepieciešamības gadījumā zemējuma pretestība uzlabojama, iedzenot papildus elektrodus.

Iekšējā ugunsdzēsība atbilstoši normatīviem nav nepieciešama.

Evakuācijas avārijapgāisme paredzēta tajā evakuācijas ceļā, kur evakuējamo skaits var būt 50 cilvēku un vairāk – t.i. ceļā no izstāžu-konferenču telpas (bij. dižklases 1014). Paredzēts uzstādīt divus gaismekļus ar iebūvētu akumulatoru – vienu izstāžu-konferenču telpā virs durvīm uz priekšnamu (1012), otru priekšnamā virs ārdurvīm. Elektroenerģijas barošanas pazušanas gadījumā gaismekļos iebūvētie akumulatori nodrošinās to darbību vienas stundas garumā.

Saskaņā ar LV EN 1838 papildus uzstādīts evakuācijas gaismeklis arī virs otras izejas no ēkas ziemeļu fasādē.

Evakuācijas nodrošinājums

2017. gadā izstrādātajā būvprojektā ēkai bija nodrošinātas 2 (divas) evakuācijas izejas – viena ēkas ziemeļu fasādes centrā, bet otra – dienvidu fasādes centrā. Tā kā no E. Dinsberga memoriālā dzīvokļa telpām ēkas bēniņos ir tikai viena evakuācijas izeja, tajās aizliegts atrasties vairāk par 50 cilvēkiem. Telpu nelielie izmēri un plānotais mēbelējums (skolotāja ģimenes memoriālais dzīvoklis) to nodrošina.

2026. gadā, veicot nelielus esošā iekštelpu iedalījuma grozījumus, paredzēta vēl viena izeja no ēkas pirmā stāva. Izeja atradīsies ēkas ziemeņu fasādes rietumu galā un būs viegli sasniedzama no tās tuvumā plānotās nodarbību telpas (1016).

Evakuācijas ceļš ēkā līdz tuvākajai izejai nav garāks par 45 metriem.

Ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošinājums

Ēka ir brīvstāvoša, tai nodrošināta piebraukšana pa grantētu ceļu no dienvidrietumu puses.

Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir nodrošināta:

- ērta piekļuve abām ēkas ārdurvīm;
- piekļuve ēkas jumtam iespējama pa pieslienamām ugunsdzēsēju kāpnēm, jo no zemes virsmas līdz dzegai augstums nav lielāks par 3,5 metriem.

[Pasākumi, kas jārealizē ugunsdzēsības nodrošināšanai ar nepieciešamo ūdens daudzumu, aprakstīti šī Ugunsdrošības pasākumu pārskata 3. un 4. lappusē.](#)

Ugunsdrošības prasības būvobjektā

Par ugunsdrošības prasību būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu veicējs, kuram jāievēro Ugunsdrošības noteikumu prasības.

Ja būvdarbi notiek, nepārtraucot objekta ekspluatāciju, tad, lai nesamazinātu objekta ugunsdrošību, objektā nodrošina attiecīgus kompensējošus ugunsdrošības pasākumus. Kompensējošos ugunsdrošības pasākumus norāda būvobjekta ugunsdrošības instrukcijā.

Būvobjektu nodrošina ar ugunsdrošībai lietojamām zīmēm.

Būvdarbu gaitā, izmantojot bīstamas vielas, jāievēro to drošības datu lapās minētie un ražotāju noteiktie norādījumi. Restaurācijas darbos pielietojamā linellā var būt šāda bīstama viela. Nav pieļaujams atstāt objektā bez uzraudzības ar linellu piesūcinātas lupatas, jo tās mēdz pašaiizdegties.

Būvlaukums jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru. Būvobjekta ugunsbīstamības līmenis atbilstoši MK 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" nosakāms kā liels.

Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu prasībām un, pamatojoties uz to, ka objekta stāva platība nepārsniedz 800 m², **ugunsdzēsības aparātu minimālajai dzēstspējai ugunsgrēka gadījumā objektā jābūt ugunsdzēsības aparātiem ar kopīgo 66A 366B katrā būves stāvā.**

Ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas laikā

MK 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" nosaka tās ugunsdrošības prasības, kuras jāievēro gan fiziskajām, gan juridiskajām personām, lai novērstu vai sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas.

Kubalu skola – muzeja skola ir publisks objekts un saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 326. punktu cilvēku skaits tajā nedrīkst pārsniegt būvprojektā paredzēto. Lielāku cilvēku skaitu iespējams pulcēt ārpus telpām – brīvā dabā.

Teritorija jāuztur brīva no degtspējīgiem atkritumiem, bet 10 m plata josla ap objektu jāattīra no sausās zāles un kultūraugu atliekām. Atbildīgajai personai jāveic pasākumi, lai teritorijā nenotiktu kūlas vai zāles degšana.

Personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku, kā arī, atrodoties būvē, nekavējoties evakuēties, atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku.

Objekts jāekspluatē atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam, saskaņā ar būvprojektā paredzētajiem un būvniecības gaitā pieņemtajiem ugunsdrošības risinājumiem un ievērojot normatīvo aktu prasības ugunsdrošības jomā.

Objektā aizliegts:

-uzkopšanai izmantot degtspējīgus šķidrumus, kuri nav speciāli paredzēti šim nolūkam;

-atstāt bez uzraudzības iekurtas apkures ierīces, kā arī elektriskajam tīklam pievienotas sadzīves elektroiekārtas un elektroierīces, izņemot gadījumu, ja to pieļauj ierīces ekspluatācijas instrukcija.

Lai nodrošinātu dūmvada, apkures iekārtas un ierīces drošu ekspluatāciju un nepieļautu sodrēju degšanu dūmvadā, tie jātīra.

Ekspluatācijas laikā apkures ierīces (plīts un maizes krāsns) un dūmvadi periodiski jāpārbauda.

Ķieģeļu dūmvadi jāpārbauda ne retāk kā reizi gadā. Par dūmvada un apkures ierīces pārbaudes rezultātiem jā sastāda akts.

Dabīgās ventilācijas kanāli jāpārbauda un jātīra ne retāk kā reizi piecos gados.

Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana jāveic reizi piecos gados.

Elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi veic reizi 10 gados.

Piebrauktuve ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietai jāuztur tā, lai ugunsdzēsības tehnika varētu pa to pārvietoties jebkurā gadalaikā. Kubalu skolas – muzeja skolas gadījumā piebrauktuvi ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietai uzturēs ceļu apkopes dienests. Ūdens ņemšanas vieta atradīsies pašvaldības ceļa malā.

Uguns aizsardzības sistēmām jānodrošina regulāra tehniskā apkope. Uguns aizsardzības sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (paneļa) tuvumā jāglabā uguns aizsardzības sistēmas tehniskais projekts vai tā kopija.

Uzsākot objekta ekspluatāciju pēc pārbūves darbu pabeigšanas, tas jānodrošina ar ugunsdrošības instrukciju, kurā jāiekļauj patiesa informācija par objektu. Instrukcijai jābūt saprotamai visām objektā nodarbinātajām un organizatoriski iesaistītajām personām. Objekta atbildīgajai personai jānodrošina visi nodarbinātie ar ugunsdrošības instruktāžu.

Tā kā objektā vienlaikus varēs uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem, jāizstrādā un jāizvieto evakuācijas plāni.

Evakuācijas plāna minimālais izmērs ir A4 formāta lapa (210 x 297 mm).

[Objekta īpašniekam pirms atjaunotās ēkas ekspluatācijas uzsākšanas, sastādot objekta ugunsdrošības instrukciju, noteikt:](#)

-lietotāju skaitu ēkas bēniņu stāvā;

-regulāru atkritumu urnu atbrīvošanu no atkritumiem muzeja darba laikā.

Ugunsgrēka dzēšanai sākuma stadijā ēka jāapgādā ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem.

Saskaņā ar MK 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" objekta ugunsbīstamības līmenis ikdienas apstākļos izbūvētajā daļā nosakāms kā liels, bet neizbūvētajos bēniņos - mazs. Tā kā restaurācijas projekta ietvaros plānots atjaunot autentisku - caur neapbūvētajiem bēniņiem organizētu piekļuvi bēniņu stāvā izbūvētajam E. Dinsberga memoriālajam dzīvoklim, jāpieņem, ka arī bēniņu neapbūvētā daļa ir publiski pieejama un tātad ar augstu ugunsbīstamības līmeni. Ēkā izvietojamo ugunsdzēsības aparātu dzēstspējai A klases ugunsgrēka gadījumā objektā jābūt 280A, - tātad vienādei ar to, kāda noteikta objektam būvdarbu laikā.

Tā kā Kubalu skola – muzeja skola ir publiska ēka, ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskate un tehniskā apkope jānodrošina ne retāk kā reizi sešos mēnešos.

2026. gada 27. jūnijā

Arhitekts

Ināra Caunīte