


		TILTA NOSAUKUMS	Tilts pār Šuņicas upi Daugavas ielā		UZTURĒTĀJS	Daugavpils pilsētas Dome	
TILTA NUMURS	020	CEĻŠ	Daugavas iela		KILOMETRS		
ĢEOGRĀFISKĀS KOORDINĀTES		VIRS / ZEM					
Garums	Platums	Šuņicas upe					
Lat, lon: 55.876954, 26.502864							
GARUMS	3.90	NAVIGĀCIJAS IEROBEŽOJUMI	-				
BRAUKTUVES PLATUMS	6.60	AUGSTUMA IEROBEŽOJUMS	-				
SLODZES IEROBEŽOJUMS		PIELAUJAMĀIS TRANSPORTA LĪDZEKĻA TIPS UN SVARS	N13, NG-60				
Nav							
KONSTRUKCIJAS DETALĀS							
LĀIDUMS (-I)	3.50						
SEGUMS/GABARĪTS	A/b 6.60						
VIRSBŪVE	Ķieģeļu mūra velve						
STARPBALSTS (-I)	-						
KRASTA BALSTS (-I)	Masīvie dz/b						
PAMATA TIPS	Dabīgais						
BALSTĪKĻU TIPS	-						
KOMUNIKĀCIJAS	Nav						
CEĻA ZĪMES	906, 907, 708 (Šuņica)						
PROJEKĒJIS	Nav zināms						
CELTNIECĪBU VEICA	Nav zināms						
PABEIGŠANAS							
GADS							
~1841							



020

GARENGRIEZUMS, ŠĶĒRSGRIEZUMS UN VIRSSKATS



PIEZĪMES: Tilts pār Šūņicu Daugavas ielā, Daugavpils

Inventarizācijas datu forma

Lapa no

Tilta identifikācijas dati

Datu savākšana

Tilta Nr. 020	Nosaukums Tilts pār Šuņicas upi Daugavas ielā	Rajons DAUGAVPILS PILSĒTA	Būvēts ~1841	Savākšanas dat. 20.02.2022	Savāca J.ROŽĪTE
------------------	--	------------------------------	-----------------	-------------------------------	--------------------

Pārvalde

Kategorija AT	Īpašnieks DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME	Projektētājs NAV ZINĀMS	Būvuzraugs NAV ZINĀMS	Tilta statuss ET	Statusa gads ~1841
Atbildīgais DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME	Ģenerāluzņēmējs NAV ZINĀMS	Izmaksas NAV ZINĀMS			

Ceļa identifikācija

	Novietots	Šķērslis	Klase un Nr.	Piesaiste	Izvietots	Nosaukums	Satiksmes ierobežojumi	
							platumā:	augstumā:
☐	V		IELA			DDAUGAVAS IELA	6.60	∞
☐	Z	UP				ŠUŅICAS UPE	3.10 m	3.00 m

Pastiprināšana/Rekonstrukcija

Tips	Būvuzņēmējs	Izmaksas	Gads

Konstrukcijas tips

	Konstrukcijas tips	Materiāls	Statiskā sistēma	Asis (no-līdz)	
☐	42 VELVES TILTS	32 ĶIEĢEĻU MŪRIS	4 LOKA SISTĒMA	1	2

Galvenie parametri

Pilns garums (m) 3.90	Pilns platums 13.40	Ietves platums – labā josla (m) -	Laidumu skaits 1
Caurteka garums (m) -	Brauktuves platums (m) 6.60	Ietves platums – kreisā josla (m) -	Slīpums (grad) 0°

Laidumi

Asis	Ass teksts	Laiduma garums (m)
1	VIENTĪBAS TILTS	3.50
2	CIETOKŠŅA IELA	

Projektētā slodze/Ekspluatācija

Projektētā slodze N 13, NG60	Pilnā masa (t) 18	Ass slodze (t) 10	Klasificēšanas gads SATIKSMES NOTEIKUMI
---------------------------------	----------------------	----------------------	--

Ārkārtas transports

Pilnā masa (t) 60	Ass slodze (t) 10	Apraksts NG-60	Aprēķināja	Aprēķina datums
----------------------	----------------------	-------------------	------------	-----------------

Dokumentācija

Ieraksta tips NAV	Arhīva adrese	Arhīva norāde	Piezīmes
		.	

Incidenti un pieredze

Incidents vai pieredze	Gads	Elements
Apraksts		

Vispārējās piezīmes par tiltu

Apraksts Tilts atrodas pie polderu sūkņu stacijas "Šuņica", ieeja velvē abās pusēs slēgta, līdz ar to nebija iespējams apsekot no tuvas distancēs. Tuvākā laikā jāplāno velves remonts no apakšas.
1. Nolietojies brauktuves segums, veidojas bedres (Skat.att.4.).
2. Velvē ūdens caursūkšanās, betona izdrupums, stieģrojuma korozija (Skat.att.5. un 6.).
3. Korodē tērauda margas, drūp margu stabiņu betons (Skat.att.7.).
4. Trūkst c/z Nr.906,907 (Skat.att.11.).

Tilta elementi (Inventarizācijas datu forma – lapa 2)

 Tilta No **020** Lapa ____ no ____

Grunts

Elementa tips	Elementa apraksts	Elem. teksts	Sk	Asis	Mater.	Mater. teksts	Virsmas apstrāde	Virsmas apstr.teksts	Aizsardzība	Aizsardz. teksts	Pamats	Pamata teksts
11 UPES GULTNE			1	1 - 2	2	GRANTS						
12 UZBĒRUMS		LAB.P.	1	1 1	3	SMILTS			4	AKMENS KLĀJUMS		
		LAB.P.	1	2 2	3	SMILTS			4	AKMENS KLĀJUMS		

Apakšbūves elementi

Elementa tips	Elementa apraksts	Elem. teksts	Sk	Asis	Mater.	Materiāla teksts	Virsmas apstrāde	Virsmas apstr.teksts	Aizsardzība	Aizsardz. teksts	Pamats	Pamata teksts
36 VELVES KONSTRUKCIJA	1 VELVES AR ATKLĀTU VIRSVELVES SIENU		1	1-2	3	MŪRIS	2	APMESTS			2	IZVĒRSTA PĒDA
26 SIENA	1 GALA SIENA		2	1-2	3	MŪRIS	1	NEAPSTRĀDĀTS				

Virsbūves elementi un konstrukcijas komponenti

Elementa tips	Elementa apraksts	Elem. teksts	Sk	Asis	Mater.	Materiāla teksts	Virsmas apstrāde	Virsmas apstr.teksts	Aizsardzība	Aizsardz. teksts	Pamats	Pamata teksts
63 VIRSMA	1 BITUMA BEZ HIDROIZOLĀCIJAS		1	1 - 2								
65 BARJERAS	1 SARDZES	LAB.P.	1	1 - 2	3	TĒRAUDS	3	GALVANIZĒTS				
	3 STIEŅU MARGAS	KR.P.	1	1 - 2	7	BETONS	3	NKRĀSOTS				

Piederumi

Elementa tips	Elementa apraksts	Elem. teksts	Sk	Asis	Mater.	Materiāla teksts	Virsmas apstrāde	Virsmas apstr.teksts	Aizsardzība	Aizsardz. teksts	Pamats	Pamata teksts
73 ZĪMES	4 ŪDENS ŠĶĒRŠĻA NOSAUUMS		2	1-1; 2-2								
	9 906,907	KR.P.	2	1-1; 2-2								

**020– Tilts pār Šuņicas upi
Daugavas iela
Daugavpils pilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 20.02.2022**



1.att. Tilta brauktuve.



2.att. Tilta sānskats no augšteces puses.

*Tilta galvenā inspekcija
2022. gadā*

**020– Tilts pār Šuņicas upi
Daugavas iela
Daugavpils pilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 20.02.2022**



3.att. Tilta sānskats no lejtecies puses.



4.att. Nolietojies brauktuves segums, veidojas bedres
Skats lejtecies pusē.

*Tilta galvenā inspekcija
2022. gadā*

**020– Tilts pār Šuņicas upi
Daugavas iela
Daugavpils pilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 20.02.2022**



5.att. Ūdens caursūkšanās, betona izdrupums, stiegrojuma korozija.
Skats uz velvi no apakšas ieteces puses.



6.att. Ūdens caursūkšanās.
Skats uz velvi no apakšas ieteces puses pie krasta balsta Nr.2.

*Tilta galvenā inspekcija
2022. gadā*

**020– Tilts pār Šuņicas upi
Daugavas iela
Daugavpils pilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 20.02.2022**



7.att. Korodē tērauda margas, drūp margu stabiņu betons.
Skats lejteces pusē.



8.att. Skats uz uzbēruma nostiprinājumu ieteces pusē.

**020– Tilts pār Šuņicas upi
Daugavas iela
Daugavpils pilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 20.02.2022**



9.att. Slēgta velves konstrukcija.
Skats augšteces pusē.



10.att. Slēgta velves konstrukcija.
Skats lejteces pusē.

**020– Tilts pār Šuņicas upi
Daugavas iela
Daugavpils pilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 20.02.2022**



11.att. Trūkst c/z Nr.906,907.



LBS

LAPK-S3-176

**LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVNICĪBAS SPECIĀLISTU CERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS**

BŪVPRAKSES CERTIFIKĀTS

NEREGLAMENTĒTĀ SFĒRĀ

Nr. 20-4024

JURIM ROZĪTEM

PK 050871-10125

*Izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženeru savienības Būvniecības speciālistu
sertifikācijas institūcijas*

*2017. gada 18. oktobra lēmumu Nr. 437,
par patstāvīgās prakses tiesībām būvniecībā sekojošās atļautajās darbības jomās:*

Derīgs

Ir spēkā

- tiltu tehniskā apsekošanā

līdz 18.10.2022.

kopš 11.12.2002.

Sertifikāts izsniegts atbilstoši LBS BSSI 2010.g. 10. februāra Nolikumam

„Par būvniecības speciālistu sertificēšanu”.

*Sertifikāta saņēmējs apņēmis savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus
un pastāvošos būvniecības normatīvus, kā arī Būvspeciālistu ētikas kodeksu.*

LBS BSSI galvenais administrators



Mārtiņš Straume



LBS



LATPA-S3-176

**LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVNICĪBAS SPECIĀLISTU CERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS**

BŪVPRAKSES CERTIFIKĀTS

JURIM ROZĪTEM

PK 050871-10125

*Izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženeru savienības
Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas
2017. gada 18. oktobra lēmumu Nr. 437,
ar kuru tiek aktualizēta informācija Būvniecības informācijas sistēmā,
reģistrējot Jurim Rozītem, p.k. 050871-10125 būvprakses sertifikātu:*

1) tiltu projektēšanā Nr. 3-01479

(sertifikāts iegūts 26.11.1997. ar Nr. 20-2518)

*Sertifikāta saņēmējs apņēmis savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus
un pastāvošos būvniecības normatīvus, kā arī Būvspeciālistu ētikas kodeksu.*

*Ar informāciju par būvspeciālistu reģistrā iekļautajām ziņām var iepazīties
BIS tīmekļa vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.*

LBS BSSI galvenais administrators



Mārtiņš Straume