




TILTA NUMURS		001	TILTA NOSAUKUMS		Tilts pār Šuņicu Cietokšņa ielā		PILSĒTA	Daugavpils	NODAĻA	Daugavpils PI "Komunāla saimniecības pārvalde"	
ĢEOGRĀFISKĀS KOORDINĀTAS			AUTOCEĻŠ (KODS, NOSAUKUMS) Cietokšņa iela								
GARUMS		PLATUMS	CEĻŠ (VIRS/ZEM/BLAKUS) Virs								
Lat: 55.878275, Lon: 26.508594											
TILTA GARUMS (m)		3.20	ŠĶĒSLIS		Šuņicas upe						
TILTA PLATUMS (m)		13.67	AUGSTUMA IEROBEŽOJUMS (m)		Nav						
BRAUKTUVES PLATUMS (m)		6.0	PLATUMA IEROBEŽOJUMS (m)		Nav						
IETVES PLATUMS (m)			SATIKSMES IEROBEŽOJOŠAS CEĻA ZĪMES		Nav						
LABĀ PUSE : KREISĀ PUSE :		2.50									
Gājēju tilts											
KONSTRUKCIJAS DETALĀS											
LAIKUMS (-I) (m)		3.20									
SEGUMS		A/b + tramvaja sliedes									
TILTA TIPS		Masīvie dz/b									
STARPBALSTS (-I)		-									
GALA BALSTI		Dabīga									
KOMUNIKĀCIJAS		Elektrokabeļi, sakaru kabeļi, tramvajs									
PROJEKĒJA :											
Nav zināms											
BŪVĒJA : VEICA											
Nav zināms											
BŪVDARBU PABEIGŠANAS GADS :											
~1970											







Inventarizācijas datu forma

Lapa no

Tilta identifikācijas dati

Datu savākšana

Tilta Nr. 001	Nosaukums AUTOCEĻA TILTS PĀR ŠUŅICAS UPEI CIETOKŠŅA IELĀ	Rajons DAUGAVPILS	Būvēts ~1970
-------------------------	--	-----------------------------	------------------------

Savākšanas dat. 01.04.2020	Savāca J.ROŽĪTE
--------------------------------------	---------------------------

Pārvalde

Kategorija AT	Īpašnieks DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME	Projektētājs NAV ZINĀMS	Būvuzraugs NAV ZINĀMS	Tilta statuss	Statusa gads
Atbildīgais DAUGAVPILS PILSĒTAS P/I "KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE"	Generāluznēmējs NAV ZINĀMS	Izmaksas NAV ZINĀMS		ET	~1970

Ceļa identifikācija

	Novietots	Šķērslis	Klase un Nr.	Piesaiste	Izvietots	Nosaukums	Satiksmes ierobežojumi	
							platumā:	augstumā:
☐	V		IELA			CIETOKŠŅA IELA	platumā: 6.00	augstumā: ∞
☐	Z	UP				ŠUŅICA	platumā: 3.0 m	augstumā: ~ 1.7 m

Pastiprināšana/Rekonstrukcija

Tips	Būvuzņēmējs	Izmaksas	Gads
------	-------------	----------	------

Konstrukcijas tips

	Konstrukcijas tips	Materiāls	Statiskā sistēma	Asis (no-līdz)	
☐					
	43 RĀMJA TILTS	11 BETONĒTS UZ VIETAS STIEGROTS	5 RĀMJU TILTS	1	2

Galvenie parametri

Pilns garums (m)	Pilns platums	Ietves platums – labā josla (m)	Laidumu skaits
3.20	13.67	GĀJĒJU TILTS	1
Caurteka garums (m)	Brauktuves platums (m)	Ietves platums – kreisā josla (m)	Slīpums (grad)
-	6.00	2.5	0°

Laidumi

Asis	Ass teksts	Laiduma garums (m)
1	SPORTA IELA	2.80
2	DAUGAVAS IELA	

Projektētā slodze/Ekspluatācija

Projektētā slodze	Pilnā masa (t)	Ass slodze (t)	Klasificēšanas gads
N 13, NG60	44	11	SATIKSMES NOTEIKUMI

Ārkārtas transports

Pilnā masa (t)	Ass slodze (t)	Apraksts	Aprēķināja	Aprēķina datums
60		NG-60		

Dokumentācija

Ieraksta tips	Arhīva adrese	Arhīva norāde	Piezīmes
NAV		.	

Incidenti un pieredze

Incidents vai pieredze	Gads	Elements
Apraksts		

Vispārējās piezīmes par tiltu

Apraksts
1. Plaisas un izdrupumi pie margu stabiņiem, vietām stāv ūdens (Skat.att.5. un 6.).
2. Vietām laidumā plēksnēm atdalās betons (Skat.att.7.,8. un 9..).
3. Notecējumi un plaisas uz laiduma fasādes daļas (Skat.att.10.).
4. Plaša veģetācija izteces pusē (Skat.att. 11.).
5. Sanesumi upes gultnē. (Skat.att.12.).
6. Jaunai gājēju tilts augšteces pusē (Skat.att.13.).
7. Trūkst c/z Nr.906 un Nr.907 pieejās (Skat.14.att.)>

Tīkla elementi (inventarizācijas datu forma – lapa 2)

Grunts

Elementa tips	Elementa apraksts	Elem. teksts	Sk	Asis	Mater.	Mater. teksts	Virsmas apstrāde	Virsmas apstr. teksts	Aizsardzība	Aizsardz. teksts	Pamats	Pamata teksts
11 UPES GULTNE	ŠUNICA		1	1 - 2	2	GRANTS						
12 UZBĒRUMS			1	1	3	SMILTS						
			1	2	3	SMILTS						

Apakšbūves elementi

Elementa tips	Elementa apraksts	Elem. teksts	Sk	Asis	Mater.	Materiāla teksts	Virsmas apstrāde	Virsmas apstr. teksts	Aizsardzība	Aizsardz. teksts	Pamats	Pamata teksts
25 CAURTEKAS SEKCIJA	5 KASTVEIDA SEKCIJA		1	1-2	2	DZELZBETONS	1	NEAPSTRĀDĀTS			2	IZVĒRSTA PĒDA
26 SIENA	1 GALA SIENA		2	1-2	2	DZELZBETONS	1	NEAPSTRĀDĀTS				

Virsbūves elementi un konstrukcijas komponenti

Elementa tips	Elementa apraksts	Elem. teksts	Sk	Asis	Mater.	Materiāla teksts	Virsmas apstrāde	Virsmas apstr. teksts	Aizsardzība	Aizsardz. teksts	Pamats	Pamata teksts
63 VIRSMA	2 BITUMENA AR VIENKĀRŠU HIDOIZOLĀCIJU		1	1 - 2	9	ASFALTBETONS						
65 BARJERAS	1 SARDZES BARJERAS	AUGŠ-TECE	1	1 - 2	3	TĒRAUDS	3	GALVANIZĒTS				
	3 STIEŅU MARGAS	LEJ-TECE	1	1 - 2	7	KOMPOZĪTS	1	NEAPSTRĀDĀTS				
66 IETVE	1 ATSEVIŠKA IETVE	LEJ-TECE	1	1 - 2	2	DZELZBETONS	1	NEAPSTRĀDĀTS				
69 CITAS KONSTRUKCIJAS	9 TRAMVAJA SLIEDES		1	1 - 2	3	TĒRAUDS						

Piederumi

Elementa tips	Elementa apraksts	Elem. teksts	Sk	Asis	Mater.	Materiāla teksts	Virsmas apstrāde	Virsmas apstr. teksts	Aizsardzība	Aizsardz. teksts	Pamats	Pamata teksts
74 KABELĪ	3 TELEFONA KABELĪ		2	1 - 2								
	4 ELEKTRISKIE KABELĪ		2	1 - 2								
	9 CITI KABELĪ		2	1 - 2								

001 – Autoceļa tilts pār Šuņicas upei
Cietokšņa iela, Daugavpils
Inspicēja : Juris Rozīte – 01.04.2020



1.att. Tilta brauktuve.
Skats no Sporta ielas puses.



2.att. Tilta sānskats
Skats no Lejteces puses.

001 – Autoceļa tilts pār Šuņicas upei
Cietokšņa iela, Daugavpils
Inspicēja : Juris Rozīte – 01.04.2020



3.att. Skats uz brauktuves segumu no lejtecies puses.



4.att. Skats uz ietvi lejtecies pusē.

001 – Autoceļa tilts pār Šuņicas upei
Cietokšņa iela, Daugavpils
Inspicēja : Juris Rozīte – 01.04.2020



5.att. Plaisas un izdrupumi pie margu stabiņiem.
Skats lejteces pusē.



6.att. Vietām stāv ūdens pie margu stabiņiem.
Skats lejteces pusē.

001 – Autoceļa tilts pār Šuņicas upei
Cietokšņa iela, Daugavpils
Inspicēja : Juris Rozīte – 01.04.2020



7.att. Vietām plēksnēm atdalās betons.
Skats laidumā no augšteces puses.



8.att. Vietām plēksnēm atdalās betons.
Skats laidumā pie krasta balsta Nr.2 (Daugavas ielas puse).

001 – Autoceļa tilts pār Šuņicas upei
Cietokšņa iela, Daugavpils
Inspicēja : Juris Rozīte – 01.04.2020



9.att. Vietām plēksnēm atdalās betons.
Skats laidumā pie krasta balsta Nr.1 (Sporta ielas puse).




10.att. Notecējumi un plaisas uz laiduma fasādes daļas. Aug ūdenszāles.
Skats uz laidumu no lejteces puses.

001 – Autoceļa tilts pār Šņiņas upei
Cietokšņa iela, Daugavpils
Inspicēja : Juris Rozīte – 01.04.2020



11.att. Plaša veģetācija.
Skats uz laidumu no lejtecies puses.



12.att. Sanesumi upes gultnē.
Skats uz krasta balstu Nr.1.

001 – Autoceļa tilts pār Šuņicas upei
Cietokšņa iela, Daugavpils
Inspicēja : Juris Rozīte – 01.04.2020



13.att. Gājēju tilts.
Skats augšteces pusē.



14.att. Trūkst c/z Nr.906 un Nr.907.