


		TILTA NOSAUKUMS	Tilts pār Melņičkas upi Nometņu ielā		UZTURĒTĀJS	Daugavpils pilsētas Dome	
TILTA NUMURS		005	CEĻŠ	Nometņu iela	KILOMETRS		
ĢEOGRĀFISKĀS KOORDINĀTES		VIRS / ZEM					
Garums		Platums		Melņičkas upe			
Lat, lon: 55.863900, 26.574109							
GARUMS		NAVIGĀCIJAS IEROBEŽOJUMI					
4.05		-					
BRAUKTUVES PLATUMS		AUGSTUMA IEROBEŽOJUMS					
4.60		-					
SLODZES IEROBEŽOJUMS		PIELAUJAMĀIS TRANSPORTA LĪDZEKĻA TIPS UN SVARS					
Nav		N13, NG-60					
KONSTRUKCIJAS DETĀLAS							
LAIDUMS (-I)		3.65					
SEGUMS/GABARĪTS		A/b 4.60					
VIRSBŪVE		Ķieģeļu mūra velve					
STARPBALSTS (-I)		-					
KRASTA BALSTS (-I)		Masīvie dz/b					
PAMATA TIPS		Dabīgais					
BALSTĪKĻU TIPS		-					
KOMUNIKĀCIJAS		Nav					
CEĻA ZĪMES		906, 907, 708 (Melņička)					
PROJEKĒJIS							
Nav zināms							
CELTNIECĪBU							
VEICA							
Nav zināms							
PABEIGŠANAS							
GADS							
~1841							

005

GARENGRIEZUMS, ŠĶĒRSGRIEZUMS UN VIRSSKATS



PIEZĪMES: Tilts pār Meļņičku Nometņu ielā, Daugavpils

Inventarizācijas datu forma

Lapa no

Tilta identifikācijas dati

Datu savākšana

Tilta Nr. 005	Nosaukums Tilts pār Melņiņas upi	Rajons DAUGAVPILS PILSĒTA	Būvēts ~1841	Savākšanas dat. 20.02.2022	Savāca J.ROŽĪTE
------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-----------------	-------------------------------	--------------------

Pārvalde

Kategorija AT	Īpašnieks DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME	Projektētājs NAV ZINĀMS	Būvuzraugs NAV ZINĀMS	Tilta statuss ET	Statusa gads ~1841
Atbildīgais DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME	Ģenerālzņēmējs NAV ZINĀMS	Izmaksas NAV ZINĀMS			

Ceļa identifikācija

	Novietots	Šķērslis	Klase un Nr.	Piesaiste	Izvietots	Nosaukums	Satiksmes ierobežojumi	
							platumā:	augstumā:
☐	V		IELA			NOMETŅU IELA	platumā: 4.60	augstumā: ∞
☐	Z	UP				MELŅIČKAS ŪPE	platumā: 3.0 m	augstumā: 3.07 m

Pastiprināšana/Rekonstrukcija

Tips 9 PERIODISKĀUZTURĒŠANA	Būvuzņēmējs	Izmaksas	Gads ~2010
--------------------------------	-------------	----------	---------------

Konstrukcijas tips

☐	Konstrukcijas tips	Materiāls	Statiskā sistēma	Asis (no-līdz)	
	42 VELVES TILTS	32 ĶIEĢEĻU MŪRIS	4 LOKA SISTĒMA	1	2

Galvenie parametri

Pilns garums (m) 4.05	Pilns platums 11.20	Ietves platums – labā josla (m) -	Laidumu skaits 1
Caurteka garums (m) -	Brauktuves platums (m) 4.60	Ietves platums – kreisā josla (m) -	Slīpums (grad) 25°

Laidumi

Asis	Ass teksts	Laiduma garums (m)
1	VILKU IELA	3.65
2	JELGAVAS IELA	

Projektētā slodze/Ekspluatācija

Projektētā slodze N 13, NG60	Pilnā masa (t) 18	Ass slodze (t) 10	Klasificēšanas gads SATIKSMES NOTEIKUMI
---------------------------------	----------------------	----------------------	---

Ārkārtas transports

Pilnā masa (t) 60	Ass slodze (t) 10	Apraksts NG-60	Aprēķināja	Aprēķina datums
----------------------	----------------------	-------------------	------------	-----------------

Dokumentācija

Ieraksta tips NAV	Arhīva adrese	Arhīva norāde	Piezīmes
----------------------	---------------	---------------	----------

Incidenti un pieredze

Incidents vai pieredze	Gads	Elements
Apraksts		

Vispārējās piezīmes par tiltu

Apraksts
1. Mehānisks apmales akmeņa bojājums, plaša savienojumā ar segumu (Skat.att.4.).
2. Slikta ūdens atvades rezultāta bojājumi ķieģeļu velves apmetumā (Skat.att.6. un 7.).
3. Apgaums uz velves sānu sienām, zāle pieejās (Skat.att.9.).

Tilta elementi (Inventarizācijas datu forma – lapa 2)

 Tilta No **005** Lapa ____ no ____

Grunts

Elementa tips	Elementa apraksts	Elem. teksts	Sk	Asis	Mater.	Mater. teksts	Virsmas apstrāde	Virsmas apstr.teksts	Aizsardzība	Aizsardz. teksts	Pamats	Pamata teksts
11 UPES GULTNE			1	1 - 2	2	GRANTS						
12 UZBĒRUMS			1	1 1	3	SMILTS			4	AKMENS KLĀJUMS		
			1	2 2	3	SMILTS			4	AKMENS KLĀJUMS		

Apakšbūves elementi

Elementa tips	Elementa apraksts	Elem. teksts	Sk	Asis	Mater.	Materiāla teksts	Virsmas apstrāde	Virsmas apstr.teksts	Aizsardzība	Aizsardz. teksts	Pamats	Pamata teksts
36 VELVES KONSTRUKCIJA	1 VELVES AR ATKLĀTU VIRSVELVES SIENU		1	1-2	3	MŪRIS	2	APMESTS			2	IZVĒRSTA PĒDA
26 SIENA	1 GALA SIENA		2	1-2	3	MŪRIS	1	NEAPSTRĀDĀTS				
	3 SĀNU SIENA		4	1-2	3	MŪRIS	1	NEAPSTRĀDĀTS				

Virsbūves elementi un konstrukcijas komponenti

Elementa tips	Elementa apraksts	Elem. teksts	Sk	Asis	Mater.	Materiāla teksts	Virsmas apstrāde	Virsmas apstr.teksts	Aizsardzība	Aizsardz. teksts	Pamats	Pamata teksts
63 VIRSMA	1 BITUMA BEZ HIDROIZOLĀCIJAS		1	1 - 2								
65 BARJERAS	1 SARDZES		2	1 - 2	3	TĒRAUDS	3	GALVANIZĒTS				
67 APMALES AKMENS	2 IEPRIEKŠ IZGATAVOTA		2	1 - 2	1	BETONS	1	NEAPSTRĀDĀTS				

Piederumi

Elementa tips	Elementa apraksts	Elem. teksts	Sk	Asis	Mater.	Materiāla teksts	Virsmas apstrāde	Virsmas apstr.teksts	Aizsardzība	Aizsardz. teksts	Pamats	Pamata teksts
73 ZĪMES	4 ŪDENS ŠĶĒRŠĻA NOSAUUMS		2	1-1; 2-2								
	9 906,907		4	1-1; 2-2								
	9 107,208,209		4	1-1; 2-2								

**005— Tilts pār Meļnickas upi
Nometņu iela, Daugavpils pilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 20.02.2022**



1.att. Tilta brauktuve.



2.att. Tilta sānskats no augšteces puses.

**005– Tilts pār Meļnickas upi
Nometņu iela, Daugavpils pilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 20.02.2022**



3.att. Tilta sānskats no lejtecies puses.



4.att. Mehānisks apmales akmeņa bojājums, plaisa savienojumā ar segumu
Skats augštecies pusē.

**005– Tilts pār Meļnickas upi
Nometņu iela, Daugavpils pilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 20.02.2022**



5.att. Skats uz velvi no apakšas ieteces puses.



6.att. Slikta ūdens atvades rezultāta bojājumi ķieģeļu velves apmetumā.
Skats augšteces pusē pie krasta balsta Nr.1.

**005— Tilts pār Meļnickas upi
Nometņu iela, Daugavpils pilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 20.02.2022**



7.att. Slikta ūdens atvades rezultāta bojājumi ķieģeļu velves apmetumā.
Skats augšteces pusē pie krasta balsta Nr.2.



8.att. Skats uz velvi no apakšas vidus daļas.

**005– Tilts pār Meļnickas upi
Nometņu iela, Daugavpils pilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 20.02.2022**



9.att. Apageums uz velves sānu sienām, zāle pieejā.
Skats izteces pusē.



LBS



LAPK-S3-176

**LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVNICĪBAS SPECIĀLISTU CERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS**

BŪVPRAKSES CERTIFIKĀTS

NEREGLAMENTĒTĀ SFĒRĀ

Nr. 20-4024

JURIM ROZĪTEM

PK 050871-10125

*Izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženeru savienības Būvniecības speciālistu
sertifikācijas institūcijas*

*2017. gada 18. oktobra lēmumu Nr. 437,
par patstāvīgās prakses tiesībām būvniecībā sekojošās atļautajās darbības jomās:*

Derīgs

Ir spēkā

- tiltu tehniskā apsekošanā

līdz 18.10.2022.

kopš 11.12.2002.

Sertifikāts izsniegts atbilstoši LBS BSSI 2010.g. 10. februāra Nolikumam

„Par būvniecības speciālistu sertifikāciju”.

*Sertifikāta saņēmējs apņēmis savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus
un pastāvošos būvniecības normatīvus, kā arī Būvspeciālistu ētikas kodeksu.*

LBS BSSI galvenais administrators



Mārtiņš Straume



LBS



LATPA-S3-176

**LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVNICĪBAS SPECIĀLISTU CERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS**

BŪVPRAKSES CERTIFIKĀTS

JURIM ROZĪTEM

PK 050871-10125

*Izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženeru savienības
Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas
2017. gada 18. oktobra lēmumu Nr. 437,
ar kuru tiek aktualizēta informācija Būvniecības informācijas sistēmā,
reģistrējot Jurim Rozītem, p.k. 050871-10125 būvprakses sertifikātu:*

1) tiltu projektēšanā Nr. 3-01479

(sertifikāts iegūts 26.11.1997. ar Nr. 20-2518)

*Sertifikāta saņēmējs apņēmies savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus
un pastāvošos būvniecības normatīvus, kā arī Būvspeciālistu ētikas kodeksu.*

*Ar informāciju par būvspeciālistu reģistrā iekļautajām ziņām var iepazīties
BIS tīmekļa vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.*

LBS BSSI galvenais administrators



Mārtiņš Straume