

**Tiltu vispārīgā inspekcija
Daugavpils valstspilsētas tiltiem
2022.gadā**

Nr. p.k.	Īpašnieks	Ceļa indekss	Km	Šķērslis	BRAUKTUVE								LAIDUMS						BALSTI				PIEĒJAS			APSEKOJA		Piezīmes
					Sega	Deformācijas šuve	Barjeras, bordas	Ietves	Margas	Hidroizolācija	Brauktuves platne	Malējās sijas	Vidējās sijas	Pacelamā tilta mehānisms	Velve, kaste, elipse	Balsnīklas	Uzkalas	Balstu ķermenis	Uzkalas	Balstu ķermenis	Pārejas plātnes	Konusi	Ūdens novade	Kas (Vārds,uzvārds)	Datums			
1	Daugavpils valstspilsētas p/ī "Komunālās saimniecības pārvalde"			Saīksmes pārvads pār dz/c un ceļu, Smilšu ielā	2	3 1)	1	3 2)	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	3 3)	Juris Rozīte	20.02.2022	Pavasārī jāmazgā deformācijas šuves. Grafitū zīmējumi uz konstrukcijām			

Jāpārbauda pasākumi vai jānovērtē sekojošais:

- 1) Sanesumi deformācijas šuvēs, cauri tek ūdens (1., 2., 3. att.)
 - 2) Sanesumi ietves daļā (4. att.)
 - 3) Trūkst caurules pagarinājums, skats pie krasta balsta Centra pusē.
- Atkritumi pie cauruļu aizsargrežģa (5., 6. att.).

Bojājumu pakāpes novērtējums:

- 0 - defektu nav
- 1 - Niecīgs bojājums vai defekts, kad nav nepieciešami remonta darbi nākamā 10 gadu laikā
- 2 - Vidējs vai mazs bojājums vai defekts - nepieciešami remonta darbi nākamā 4 - 10 gadu laikā
- 3 - Nopietns bojājums vai defekts - nepieciešami remonta darbi nākamā 1 - 3 gadu laikā
- 4 - Kritisks bojājums vai defekts - nepieciešami remonta darbi 0 - 1/2 gada laikā

Tiltu inženieris:

J. Rozīte

Sertifikāts Nr. 20-4024

Sertifikāts Nr. 3-01479

**006 – Satiksmes pārvads pār dz/c un ceļu, Smilšu ielā
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja: Juris Rozīte – 20.02.2022**



1.att. Sanesumi deformācijas šuvēs.



2.att. Ūdens tek caur deformācijas šuvi.

**006 – Satiksmes pārvads pār dz/c un ceļu, Smilšu ielā
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja: Juris Rozīte – 20.02.2022**



3.att. . Ūdens tek caur deformācijas šuvi.



4.att. Sanesumi ietves daļā.

**006 – Satiksmes pārvads pār dz/c un ceļu, Smilšu ielā
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja: Juris Rozīte – 20.02.2022**



5.att. Trūkst caurules pagarinājums, skats pie krasta balsta Centra pusē.



6.att. Atkritumi pie cauruļu aizsargrežģa, grafiti uz konstrukcijām.

S3-176

**LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVNICĪBAS SPECIĀLISTU CERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS**

BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTS

NEREGLAMENTĒTĀ SFĒRĀ

Nr. 20-4024

JURIM ROZĪTEM
PK 050871-10125

Izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženeru savienības Būvniecības speciālistu
sertifikācijas institūcijas
2017. gada 18. oktobra lēmumu Nr. 437,
par patstāvīgās prakses tiesībām būvniecībā sekojošās atļautajās darbības jomās:

	Derīgs	Ir spēkā
- tiltu tehniskā apsekošanā	līdz 18.10.2022.	kopš 11.12.2002.

Sertifikāts izsniegts atbilstoši LBS BSSI 2010.g. 10. februāra Nolikumam
„Par būvniecības speciālistu sertificēšanu”.
Sertifikāta saņēmējs apņēmis savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus
un pastāvošos būvniecības normatīvus, kā arī Būvspeciālistu ētikas kodeksu.

LBS BSSI galvenais administrators



Mārtiņš Straume



LBS



LATPAK-S3-176

**LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVNICĪBAS SPECIĀLISTU CERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS**

BŪVPRAKSES CERTIFIKĀTS

JURIM ROZĪTEM
PK 050871-10125

Izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženeru savienības
Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas
2017. gada 18. oktobra lēmumu Nr. 437,
ar kuru tiek aktualizēta informācija Būvniecības informācijas sistēmā,
reģistrējot Jurim Rozītem, p.k. 050871-10125 būvprakses sertifikātu:

- 1) tiltu projektēšanā Nr. 3-01479
(sertifikāts iegūts 26.11.1997. ar Nr. 20-2518)

Sertifikāta saņēmējs apņēmis savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus
un pastāvošos būvniecības normatīvus, kā arī Būvspeciālistu ētikas kodeksu.

Ar informāciju par būvspeciālistu reģistrā iekļautajām ziņām var iepazīties
BIS tīmekļa vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.

LBS BSSI galvenais administrators



Mārtiņš Straume