


TILTA NUMURS	017	TILTA NOSAUKUMS	Latgales ielas gājēju un komunikāciju tilts	NOVADS	Daugavpils	NODAĻA	DVPI „Komunālās saimniecības pārvalde”	
GARUMS	PLATUMS	CELŠ VIRS	Latgales iela			KILOMETRS		
Lat, lon: 55.894453, 26.531046								
TILTA GARUMS (m)		ŠĶĒSLIS						
56.40		Latgales iela						
TILTA PLATUMS (m)		AUGSTUMA IEROBEŽOJUMS (m)						
4.20		Nav						
BRAUKTUVES PLATUMS (m)		PLATUMA IEROBEŽOJUMS (m)						
3.00		Nav						
IETVES PLATUMS (m)		SATIKSMES IEROBEŽOJOŠAS						
LABĀ PUSE	KREISĀ PUSE	CEĻA ZĪMES						
-	-	Nav						
KONSTRUKCIJAS DETALĀS								
LAIKUMS (-I) (m)	18.80+24.00+12.80							
SEGUMS	Bitumena sloksnes							
TILTA TIPS	Tērauda siju tilts							
STARPBALSTS (-I)	2-dz/b statī							
GALA BALSTI	Masīvs dz/b							
KOMUNIKĀCIJAS	Elektrokabeļi citas komunikācijas							
PROJEKĒJA :								
AS "Ceļuprojekts"								
BŪVĒJA :								
VEICA Nav zināms								
BŪVDARBU PABEIGŠANAS GADS : 2010								
								


Tilta numurs :

<

Tilta numurs :

017

GARENGRIEZUMS, ŠĶĒRSGRIEZUMS UN VIRSSKATS



PIEZĪMES: Tilts Nr.017. Gājēju un komunikāciju tilts pār Latgales ielu, Daugavpils

**017 – Gājēju un komunikāciju tilts
Latgales iela
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



1.att. Tilta brauktuve no Andreja Pumpura ielas puses.



2.att. Tilta brauktuve no Slāvu ielas puses.

**017 – Gājēju un komunikāciju tilts
Latgales iela
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



3.att. Tilta sānskats no 2. Pasažieru ielas puses.



4.att. Šuvju vietās lobās ietves segums. Sanesumi uz malām.
Skats uz tilta brauktuvi 3.laidumā.

**017 – Gājēju un komunikāciju tilts
Latgales iela
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



5.att. Šuvju vietās lobās ietves segums. Sanesumi uz malām.
Skats uz tilta brauktuvi 1.laidumā.



6.att. Sabrukusi ūdens atvades tekne, trūkst vāka.
Skats uz ietvi pieejā pie krasta balsta Nr.1
(Andreja Pumpura ielas puse).

**017 – Gājēju un komunikāciju tilts
Latgales iela
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



7.att. Izbalējis un apaudzis margu krāsojums.
Skats uz tilta margām (Piekrastes ielas puse).



8.att Izbalējis un apaudzis margu krāsojums.
Skats uz tilta margām (Piekrastes ielas puse).

**017 – Gājēju un komunikāciju tilts
Latgales iela
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



9.att. Ūdens tek caur deformācijas šuvei. Sadrupis bruģis pieejā.
Skats uz deformācijas šuvi virs krasta balsta Nr.1.



10.att. Ūdens notecējumi uz krasta balsta uzkalas.
Skats uz krasta balsta Nr.1 uzkalu.

**017 – Gājēju un komunikāciju tilts
Latgales iela
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



11.att. Ūdens tek caur deformācijas šuvei.
Skats uz deformācijas šuvi virs krasta balsta Nr.4.



12.att. Ūdens tek caur deformācijas šuvei.
Skats uz deformācijas šuvi virs krasta balsta Nr.4.

**017 – Gājēju un komunikāciju tilts
Latgales iela
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



13.att. Sākusies tērauda konstrukcijas korozija.
Skats uz 1.laidumu no apakšas.



14.att. Sākusies tērauda konstrukcijas korozija.
Skats uz 1.laidumu no apakšas.

**017 – Gājēju un komunikāciju tilts
Latgales iela
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



15.att. Sākusies tērauda konstrukcijas korozija.
Skats uz 2.laidumu no apakšas (Andreja Pumpura ielas puse).



16.att. Sākusies tērauda konstrukcijas korozija.
Skats uz 2.laidumu no apakšas (Slāvu ielas puse).

**017 – Gājēju un komunikāciju tilts
Latgales iela
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



17.att. Sākusies tērauda konstrukcijas korozija.
Skats uz 3.laidumu no apakšas.



18.att. Sākusies tērauda konstrukcijas korozija.
Skats uz 3.laidumu no apakšas.

**017 – Gājēju un komunikāciju tilts
Latgales iela
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



19.att. Ūdens notecējumi, sanesumi uz uzkalas.
Skats uz krasta balstu Nr.1.



20.att. Skats uz balstīklām virs krasta balsta Nr.1.

**017 – Gājēju un komunikāciju tilts
Latgales iela
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



21.att. Bojāts konusa nostiprinājums.
Skats pie krasta balsta Nr.1.



22.att. Ūdens notecējumi uz uzkalas.
Skats uz starpbalstu Nr.2.

**017 – Gājēju un komunikāciju tilts
Latgales iela
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



23.att. Skats uz balstīklām virs starpbalsta Nr.2.



24.att. Korozijas plaisas balsta ķermenī.
Skats uz starpbalstu Nr.3.

**017 – Gājēju un komunikāciju tilts
Latgales iela
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



25.att. Korozijas plaisas balsta ķermenī.
Skats uz starpbalstu Nr.3.



26.att. Skats uz balstīklām virs starpbalsta Nr.3.

**017 – Gājēju un komunikāciju tilts
Latgales iela
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



27.att. Ūdens notecējumi, sanesumi uz uzkalas.
Skats uz krasta balstu Nr.4.



28.att. Skats uz balstīklām virs krasta balsta Nr.1.

**017 – Gājēju un komunikāciju tilts
Latgales iela
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



29.att. Veidojas apaugums uz konusa nostiprinājuma.
Skats pie krasta balsta Nr.4.



30.att. Drūp kāpņu betons, lobās krāsojums.
Skats pie krasta balsta Nr.4.

**017 – Gājēju un komunikāciju tilts
Latgales iela
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



31.att. Smilts sanesumi uz karnīzes.
Skats 2.laidumā (Višķu ielas puse).



LBS



LATPA-S3-176

**LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVNICĪBAS SPECIĀLISTU CERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS**

BŪVPRAKSES CERTIFIKĀTS

JURIM ROZĪTEM

PK 050871-10125

*Izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženeru savienības
Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas
2017. gada 18. oktobra lēmumu Nr. 437,
ar kuru tiek aktualizēta informācija Būvniecības informācijas sistēmā,
reģistrējot Jurim Rozītem, p.k. 050871-10125 būvprakses sertifikātu:*

1) tiltu projektēšanā Nr. 3-01479

(sertifikāts iegūts 26.11.1997. ar Nr. 20-2518)

*Sertifikāta saņēmējs apņēmies savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus
un pastāvošos būvniecības normatīvus, kā arī Būvspeciālistu ētikas kodeksu.*

*Ar informāciju par būvspeciālistu reģistrā iekļautajām ziņām var iepazīties
BIS tīmekļa vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.*

LBS BSSI galvenais administrators



Mārtiņš Straume