


TILTA NUMURS	013	TILTA NOSAUKUMS	Tilts pār Šūnupi Kārklū ielā		PILSĒTA	Daugavpils	NODAĻA	Daugavpils PI "Komunālā saimniecības pārvalde"
ĢEOGRĀFISKĀS KOORDINĀTAS		AUTOCEĻŠ (KODS, NOSAUKUMS)		Kārklū iela			KILOMETRS	
GARUMS	PLATUMS	CEĻŠ (VIRS/ZEM/BLAKUS)						
Lat, lon: 55.889346, 26.515327		Virš						
TILTA GARUMS (m)		Šķēslis						
14.60		Šūnupe						
TILTA PLATUMS (m)		AUGSTUMA IEROBEŽOJUMS (m)						
13.65		Nav						
BRAUKTUVES PLATUMS (m)		PLATUMA IEROBEŽOJUMS (m)						
8.80		Nav						
IETVES PLATUMS (m)		SATIKSMES IEROBEŽOJOŠAS						
LABĀ PUSE :	KREISĀ PUSE :	CEĻA ZĪMES						
3.30	-	Nav						
KONSTRUKCIJAS DETALĀS								
LAIDUMS (-I) (m)	13.70							
SEGUMS	A/b							
TILTA TIPS	Vienk.balst. dz/b sijas							
STARPBALSTS (-I)	-							
GALA BALSTI	Dz/b pāļu							
KOMUNIKĀCIJAS	Elektrokabeļi							
PROJEKĒJA :								
AS "Ceļuprojekts"								
1999.gads								
BŪVĒJA :								
VEICA								
Nav zināms								
BŪVDARBU								
PABEIGŠANAS GADS :								
~2000								


Tilts numurs :

013

Tīla numurs :

013

GARENĢRIEZUMS, ŠĶĒRSĢRIEZUMS UN VIRSSKATS



PIEZĪMES: Tilts Nr.013. Tilts pār Šūņupi, Kārķu iela, Daugavpils

**013 – Autoceļa tilts pār Šūņupi
Kārķu ielu
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



1.att. Tilta brauktuve.
Skats no Kraujas ielas puses.



2.att. Tilta sānskats
Skats no lejteces puses.

*Tilta galvenā inspekcija
2023. gadā*

**013 – Autoceļa tilts pār Šūņupi
Kārķļu ielu
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



3.att. Veidojas brauktuves seguma nodilums, plaisas.
Skats no krasta balsta Nr.2 puses (Vidzemes iela).



4.att. Nolietojies, saplaisājis ietves segums. Izspiesta ietves deformācijas
šuves mastika. Skats augšteces pusē.

*Tilta galvenā inspekcija
2023. gadā*

**013 – Autoceļa tilts pār Šūņupi
Kārķu ielu
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



5.att. Notecējumi un sanesumi uz tilta karnīzes.
Skats lejteces pusē.



6.att. Korodē margu rokturis un skrūves.
Skats augšteces pusē.

*Tilta galvenā inspekcija
2023. gadā*

**013 – Autoceļa tilts pār Šūņupi
Kārķu ielu
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



7.att. Barjeru stabiņu korozija pie pamata. Sanesumi uz ietves.
Skats augšteces pusē.



8.att. Korodē barjeru konstrukcijas rokturis un skrūves.
Skats augšteces pusē.

**013 – Autoceļa tilts pār Šūņupi
Kārķu ielu
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



9.att. Skats uz laidumu no apakšas.



10.att. Grafiti zīmējumi.
Skats uz laidumu lejteces pusē.

*Tilta galvenā inspekcija
2023. gadā*

**013 – Autoceļa tilts pār Šūņupi
Kārķu ielu
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



11.att. Grafiti zīmējumi.
Skats krasta balstu Nr.1.



12.att. Skats uz uzkalu un balstīklām virs krasta balsta Nr.1.

**013 – Autoceļa tilts pār Šūņupi
Kārķļu ielu
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



13.att. Grafiti zīmējumi.
Skats krasta balstu Nr.2.



14.att. Skats uz uzkalu un balstīklām virs krasta balsta Nr.2.

**013 – Autoceļa tilts pār Šūņupi
Kārķļu ielu
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



15.att. Veģetācija pie tilta.



16.att. Elektrokabelis stiprināts pie barjeru konstrukcijas.

**013 – Autoceļa tilts pār Šūņupi
Kārķu ielu
Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



17.att. Korodējušas un sabrukušas kapilārās ūdens atvades caurulītes.