



TILTA NUMURS		007	TILTA NOSAUKUMS		Kust.pārv. Kraujas ielā	NOVADS	Daugavpils pilsēta	LVC NODAĻA	DVPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
ĢEOGRĀFISKĀS KOORDINĀTAS			AUTOCEĻŠ (KODS, NOSAUKUMS)		Kraujas iela			KILOMETRS	
GARUMS		PLATUMS	CEĻŠ VIRS						
Lat, lon: 55.887839, 26.510240			Virš						
TILTA GARUMS (m)			ŠĶĒSLIS						
72.20			Dz/c Rīga-Daugavpils						
TILTA PLATUMS (m)			AUGSTUMA IEROBEŽOJUMS (m)						
12.47			Nav						
BRAUKTUVES PLATUMS (m)			PLATUMA IEROBEŽOJUMS (m)						
9.00			Nav						
IETVES PLATUMS (m)			SATIKSMES IEROBEŽOJOŠAS CEĻA ZĪMES						
LABĀ PUSE		KREISĀ PUSE	Nav						
0.60		1.50							
KONSTRUKCIJAS DETALĀS									
LAIDUMS (-I) (m)		14.95+20.80+21.10+15.05							
SEGUMS		A/b / 9.00							
TILTA TIPS		Dz/b siju tilts, rāmis							
STARPBALSTS (-I)		Dz/b stati							
GALA BALSTI		Dz/b pāļi							
KOMUNIKĀCIJAS		Elektrokabeļi							
PROJEKĒJA :									
A/S CEĻUPROJEKTS									
BŪVĒJA :									
VEICA									
SIA TILTS									
BŪVDARBU									
PABEIGŠANAS GADS :									
2001									

Tilta numurs :
007

Tilta numurs :

007

GARENGRIEZUMS, ŠĶĒRSGRIEZUMS UN VIRSSKATS



PIEZĪMES: Tilts No 7

**007 – Kraujas ielas kustības pārvads
pār dz/c Rīga-Daugavpils
Kraujas iela, Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



1.att. Tilta brauktuve no DEPO puse.



2.att. Tilta sānskats no Daugavpils centra puses.

**007 – Kraujas ielas kustības pārvads
pār dz/c Rīga-Daugavpils
Kraujas iela, Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



3.att. Skats uz tilta brauktuvi 3.laidumā.



4.att. Stāv ūdens pie deformācijas šuves. Aizsērējumi gūlijā.
Skats uz tilta brauktuvi pie krasta balsta Nr.5.

**007 – Kraujas ielas kustības pārvads
pār dz/c Rīga-Daugavpils
Kraujas iela, Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



5.att. Izspiesta mastika pie šuves.
Skats uz deformācijas šuve virs krasta balsta Nr.5.



6.att. Izspiesta mastika pie šuves.
Skats uz deformācijas šuve virs krasta balsta Nr.1.

**007 – Kraujas ielas kustības pārvads
pār dz/c Rīga-Daugavpils
Kraujas iela, Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



7.att. Skats uz deformācijas šuvi ietves daļā virs krasta balsta Nr.1.



8.att. Nolietojies ietves asfaltbetona segums, plaisas, stāv ūdens.
Skats centra pusē.

**007 – Kraujas ielas kustības pārvads
pār dz/c Rīga-Daugavpils
Kraujas iela, Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



9.att. Nolietojies ietves asfaltbetona segums, plaisas, stāv ūdens.
Skats dz/c pusē.



10.att. Uzgriežņu korozija margu stabiņam pie pamatnes.
Skats centra pusē.

**007 – Kraujas ielas kustības pārvads
pār dz/c Rīga-Daugavpils
Kraujas iela, Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



11.att. Skrūvju korozija barjeru stabiņam. Skats dz/c pusē.



12.att. Mikroplaisas ietves konsolē. Skats pie starpbalsta Nr. 4 dz/c pusē.

**007 – Kraujas ielas kustības pārvads
pār dz/c Rīga-Daugavpils
Kraujas iela, Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



13.att. Grafiti zīmējumi. Skats uz 4.laidumu no apakšas.



14.att. Skats uz 3.laidumu no apakšas.

**007 – Kraujas ielas kustības pārvads
pār dz/c Rīga-Daugavpils
Kraujas iela, Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



15.att. Skats uz 2.laidumu no apakšas.



16.att. Grafiti zīmējumi. Skats uz 1.laidumu no apakšas.

**007 – Kraujas ielas kustības pārvads
pār dz/c Rīga-Daugavpils
Kraujas iela, Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



17.att. Ūdens notecējumi, betona izdrupumi karnīzē.
Skats 1.laidumā centra pusē.



18.att. Grafiti zīmējumi. Skats pie krasta balstu Nr.5.

**007 – Kraujas ielas kustības pārvads
pār dz/c Rīga-Daugavpils
Kraujas iela, Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



19.att. Skats uz balstīklām un uzkalu virs krasta balsta Nr.5.



20.att. Grafiti zīmējumi. Skats uz starpbalstu Nr.4.

**007 – Kraujas ielas kustības pārvads
pār dz/c Rīga-Daugavpils
Kraujas iela, Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



21.att. Grafiti zīmējumi. Skats uz starpbalstu Nr.3.



22.att. Grafiti zīmējumi. Skats uz starpbalstu Nr.2.

**007 – Kraujas ielas kustības pārvads
pār dz/c Rīga-Daugavpils
Kraujas iela, Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



23.att. Grafīti zīmējumi. Skats pie krasta balstu Nr.1.



24.att. Sanesumi tekņē.
Skats pie krasta balsta Nr.5.

**007 – Kraujas ielas kustības pārvads
pār dz/c Rīga-Daugavpils
Kraujas iela, Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



25.att. Virsmas ūdens no brauktuves novadīts no liela augstuma.
Skats pie krasta balsta Nr.5.



26.att. Pa margu konstrukciju izvilts elektrokabelis.
Skats pie krasta balsta Nr.5.

**007 – Kraujas ielas kustības pārvads
pār dz/c Rīga-Daugavpils
Kraujas iela, Daugavpils valstspilsēta
Inspicēja : Juris Rozīte – 16.05.2023**



27.att. Iesēdums segumā pieejā ietves daļā.
Skats pie krasta balsta Nr.5



28.att. Sagriezta c/z 907.
Skats pie krasta balsta Nr.5 dz/c pusē.