

SIA "KOLONNA GP", 41503042825, būvk. reģ. Nr.5191-R, "Bikaunieki",
Aizpurieši, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5316, +371 29410392,
kolonnagp@gmail.com

(apsekotājs un tā rekvizīti – fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,
būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

KONSTATĀCIJAS AKTS

**Par SIA "TET" inženiertīkliem īpašumā Augšzemes ielā 10,
Aknīstē, Jēkabpils novadā**



APSEKOŠANAS UZDEVUMS

Pamatojoties uz LBN 405-21 “Būvju tehniskā apsekošana” prasībām, veikt objekta apsekošanu, (ja jānosaka būves vai tās daļas faktiskais tehniskais stāvoklis), ar mērķi sniegt vērtējumu par ēkas mehāniskās stiprības un stabilitātes, lietošanas drošības un esošo ugunsdrošības risinājumu atbilstību Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būtiskām

Objektā veicamo apsekošanas darbu apjoms, to detalizācijas pakāpe, kā arī apsekošanas gaitā izstrādājamie materiāli -

- * atzinums
- * fotofiksācijas materiāli

2026.gada 6.aprīlis

(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums)

SIA “KOLONNA GP”, 41503042825, Andrejs Makoveļskis (Sert. Nr. 1-00639), Intis Svirskis
(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

Situācija

Būves izvietojums zemesgabalā
Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums
Uz zemes gabala atrodas 1 dzīvojamā māja un 1 saimniecības ēka. Ēka (dzīvojamā māja) izvietota zemes apgabala malējā daļā gar ielu. Ēkas galvenā fasāde orientēta uz ziemeļaustrumiem. Galvenā ieeja no Augšzemes ielas puses.

Ārējie inženiertīkli

(Ietver tikai tās būves daļas, kas apsekošanas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)	
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām	
SIA “Tet” tīkli	-
Tīkli izvietojums un stāvoklis	
Apsekošanas laikā ēkā Augšzemes ielā 10, Aknīstē, Jēkabpils novadā, netika konstatēti SIA Tet elektronisko sakaru tīkli. Pie ēkas Augšzemes ielā 10 ārējās sienas ir piestiprināts Tet gaisvada kabelis, kas nāk no blakus esošās ēkas Augšzemes iela 8. Tomēr kabelis ir nogriezts un neieiet ēkas iekšienē, līdz ar to ēka fiziski nav pieslēgta Tet tīklam. Turklāt apsekošanas laikā netika konstatētas nekādas gaisvadu līnijas vai citi Tet tīkla elementi, kas saskaņā ar SIA Tet tehnisko plānu iet no ēkas Augšzemes iela 8 uz ēku Augšzemes iela 10 un tālāk uz ēku Augšzemes iela 14. Plānā uzrādītie tīkla posmi dabā neeksistē. Līdz ar to ēka Augšzemes iela 10, Aknīste, pašlaik nav pieslēgta SIA Tet elektronisko sakaru tīkliem, un faktiskais tīkla stāvoklis būtiski atšķiras no SIA Tet tehniskajā plānā uzrādītās situācijas.	




Foto: SIA Tet tīklu plāns

- *1 – gaisvada līnija Nr.1
- *2 – gaisvada līnija Nr.2



Foto: SIA Tet gaisvada līnija no ēkas Augšzemes ielā 8 uz ēku Augšzemes ielā 10 (gaisvada līnija Nr.1)



Foto: SIA Tet gaisvada līnija pie ēkas Augšzemes ielā 10 (gaisvada līnija Nr.1)



Foto: SIA Tet gaisvada līnija no ēkas Augšzemes ielā 8 uz ēku Augšzemes ielā 10 un uz ēku Augšzemes iela 14 nav dabā konstatēta (gaisvada līnija Nr.2).



Foto: SIA Tet gaisvada līnija no ēkas Augšzemes ielā 8 uz ēku Augšzemes ielā 10 un uz ēku Augšzemes ielā 14 nav dabā konstatēta (gaisvada līnija Nr.2).

Apsekošana veikta 2026. gada 7.aprīlī

Andrejs Makoveļskis (Sert. Nr. 1-00639), Intis Svirskis
(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds))