


19. Zona

4 kab. JE-HH-FE 180/E30 2x1.0
zonas 18A, 18B, 19A, 19B
uz BIS skapi 1. stāvā



18. Zona

APZĪMĒJUMI:

60, 3.0, 1.5W



stienas šķelņņūns ar EMC spaili, jauda 1,5, 3 vai 6 W
šķelņņūns iekšēis JE-H(S)H+FE100EC30 2x10

šķelņņūns jauda

Šķelņņūns numurs
Izšķelņņūns sistēmas zonas numurs
pildēģņūns A
šķelņņūns numurs zonā
Izšķelņņūns sistēmas zonas numurs
pildēģņūns B
šķelņņūns numurs zonā

18N1
18B12

DIAGNOSTIKAS ĒKAS 3.STĀVS

PROJEKTIEMĀS:		PASŪTĀJĀS		PASŪTĀJĀRIJA NR.	
BĪVJOBJEKTS		SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca"		10/1-0-2022.DA/S.A-2	
APRĒŠE		Dobeles un apkārtnes slimnīca		IZPILDĪTĀJĀ	
SĀKŪMS		Adama iela 2, Dobele, Dobeles novads		STADIJA	
PĀRŠĻĪJUMS		Centralizēta bērn izziņošanas sistēma, BIS		FĀKŪLA NR.	
AUTORS		Diagnosticēta klas 3 stāvus ar BIS riskiem		2022.08.08. Otrdienā uzņemta arhivējuma kopija	
PROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS		UZVAČOŠS		DAĻA	
A.GENDIKOVIS		PARAKSTS		RĀS NR.	
08.2023		08.2023		ESS-CI-7	
LAPAS NR.		DATUMS		MERĒOŠS	
12		02.08.2022		AT 11.00.03	
@1					